



CITADEL

FAST-PATCH

DESCRIPCIÓN Y USOS

Citadel® Fast-Patch es una masilla epoxi de dos componentes diseñada para rellenar pequeñas grietas, desconchados y puntos bajos, así como grietas verticales y daños en losas. No es necesario que alcance el curado completo para perfilarlo antes del recubrimiento. Esto lo hace ideal para nuevos instaladores que rellenan grietas finas, hoyos y pequeños defectos en la superficie. Fast-Patch es la forma más rápida y sencilla de realizar reparaciones sin necesidad de utilizar ningún equipo adicional.

Excelente para usar en pisos de garaje, sótanos y entornos industriales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Repara grietas o daños menores en pisos de concreto.
- Adecuado para grietas finas, hoyos pequeños y defectos superficiales.
- Se puede utilizar para rellenar grietas de más de 1/2" de profundidad y ancho.
- Se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos madera, fibra de vidrio, concreto y asfalto.
- Se utiliza para rellenar y eliminar agujeros, grietas y hoyos.
- Retorno inmediato al servicio: no es necesario esperar hasta que el producto se cure por completo antes de aplicar el recubrimiento.
- No emite olores y se puede aplicar en interiores
- No se hinchará ni encogerá con los cambios de temperatura.
- Las bacterias, el moho y otros patógenos no se le pegarán.
- Fácil de mezclar en proporción 1:1
- Se puede aplicar a superficies verticales.
- No se necesita ningún equipo especial

PRODUCTO

SKU	DESCRIPCIÓN
318322	Kit de Fast-Patch de un cuarto de galón

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Prepare la superficie eliminando polvo, residuos, pintura, suciedad, aceite, concreto suelto, incluidos compuestos de curado o cualquier otro contaminante que pueda entrar en contacto con el producto. Asegúrese de que la superficie esté seca antes de la instalación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (cont.)

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia llamando a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o consulte en www.epa.gov/lead.

MEZCLA

Para mezclar, rompa una barra de pintura estándar por la mitad y use cada mitad para sacar cantidades iguales de la parte A y la parte B sobre un trozo de cartón o una plataforma similar. Combine mezclando con una espátula hasta obtener un color uniforme.

APLICACIÓN

Fast-Patch es adecuado para su aplicación a temperaturas entre 50 y 100°F (10 y 38°C). Utilice una espátula pequeña, una escobilla de plástico o una herramienta similar para rellenar grietas, agujeros, hoyos, etc., y elimine el exceso de material. La mayoría de los recubrimientos se pueden aplicar directamente sobre el Fast-Patch sin curar, siempre que las reparaciones sean superficiales y estrechas. Para reparaciones grandes (de más de 1/2" de profundidad y ancho) deje que el Fast-Patch se seque por completo y luego lije con papel de lija de grano n. 80 para perfilar (quitar el brillo) antes de aplicar los recubrimientos.

TIEMPO DE SECADO

Los tiempos de secado y repintado se basan en 70-80°F (21-27°C) y 50% de humedad relativa. La superficie estará completamente curada en 8 a 12 horas y será adecuada para el tránsito peatonal y vehicular durante ese tiempo.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas de aplicación con xileno.

ALMACENAMIENTO

Mantener alejado del calor extremo, el frío y la humedad. Mantener una temperatura de almacenamiento adecuada de 50 a 90°F (10 a 32°C). Mantener alejado de la luz solar directa y del peligro de incendio.

¡ADVERTENCIA! MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES.



CITADEL

FAST-PATCH

PROPIEDADES FÍSICAS

		FAST-PATCH
Tipo de resina		Epoxi curado con poliamina
Sólidos	Por peso	100%
	Por volumen	100%
Proporción de mezcla		1:1 Parte A a Parte B
Periodo de inducción		No se requiere ninguno
Tiempo de trabajo		Hasta 30 minutos
Cobertura estimada		Varía según la longitud y la profundidad de las grietas.
Tiempos de secado a 70-80°F (21-27°C) y 50% de humedad relativa	Tránsito peatonal	8-12 horas
	Tránsito de vehículos	8-12 horas
	Curado completo	8-12 horas
Vida útil de almacenamiento		12 meses en el paquete seco sin abrir
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

Se muestran valores calculados que pueden variar ligeramente con respecto al material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias de uso contenidos en este documento son correctos según nuestro leal saber y entender y se ofrecen de buena fe. Las declaraciones de este folleto no constituyen una garantía, expresa o implícita, en cuanto al rendimiento de estos productos. Como las condiciones y el uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, solo podemos garantizar que estos productos cumplen nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad, si la hubiere, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.



CITADEL

Citadel Floor Finishing Systems
11 E. Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Teléfono: 800-962-3099
www.citadelfloors.com

Form: EJ-275
Rev.: 090825